



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions Z	Datum	7/2/2026
Nummerplaat	2AMD059	KM-stand	135434
Chassis	VXKUSHNEKMW025912	Fuel type	
Merk / Model	Opel MOKKA		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☒ Herstel kit
☒ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Achteruitrijcamera	☒
Airco	☒
Lederen stuurwiel	☒
Navigatiesysteem	☒
Apple carplay	☒

Parkeersensoren
Xenon-verlichting



Schade Taxatie

Reiniging - Reinigen - Vuil - Reinigen



Extra - Verwijderen stickers S - Rest stickers - Ontstickeren




Voorruit - Voorruit - Glasschade - Glasherstelling



Motorkap - Motorkap - Kras - Polijsten



Bumper voor - Bumper vooraan - Slecht hersteld - Spuiten



Bumper voor - Spoiler - Kras - Vervangen en spuiten



Boven - Dak - Kras - Spuiten



Koffer - Kofferdeksel - Kras - Polijsten



Bumper Achter - Bumper achter - Slecht hersteld - Spuiten



Vleugel RA - Sierlijst RA - Kras - Structuur



Deur RA - Stootlijst RR - Kras - Structuur



Deur RA - Deur RA - Kras - Polijsten



Spiegel R - Spiegelkap R gespoten - Kras - Spuiten



Wiel RV - Aluminium velg RV - Kras - Sr-velgen



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Banden

Links voor

Profiel	5
Type	All season
Run flat	

Links achter

Profiel	6
Type	All season
Run flat	

Rechts voor

Profiel	5
Type	All season
Run flat	

Rechts achter

Profiel	6
Type	All season
Run flat	