



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions Z	Datum	7/2/2026
Nummerplaat	2BCE777	KM-stand	123718
Chassis	TMBJP7NX7MY135322	Fuel type	
Merk / Model	Skoda OCTAVIA		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☐ Herstel kit
☐ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Achteruitrijcamera	☒
Airco	☒
Lederen stuurwiel	☒
Navigatiesysteem	☒
Apple carplay	☒

Parkeersensoren
Xenon-verlichting




BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Schade Taxatie

INT achteraan - Bekleding kofferdeksel - Kras - Vervangen



Motorkap - Isolatie - Scheur - Vervangen



Boven - Dak - Deuk - Herstellen en spuiten



Motorkap - Motorkap - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Bumper voor - Bumper vooraan - Slecht hersteld - Spuiten



Koffer - Achterruit - Kras - Vervangen



Koffer - Spoiler (Koffer) - Kras - Spuiten



Bumper Achter - Bumper achter - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Koffer - Kofferdeksel - Kras - Spuiten



Deur RA - Deur RA - Kras - Spuiten



Wiel RV - Aluminium velg RV - Kras - Sr-velgen



Banden

Links voor

Profiel	5
Type	All season
Run flat	

Links achter

Profiel	6
Type	All season
Run flat	

Rechts voor

Profiel	5
Type	All season
Run flat	

Rechts achter

Profiel	6
Type	All season
Run flat	