



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions Z	Datum	7/24/2026
Nummerplaat	1XXP112	KM-stand	90688
Chassis	VXEVFAHKKL7016953	Fuel type	
Merk / Model	Opel VIVARO		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☐ Herstel kit
☐ Handleiding	☐ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Achteruitrijcamera	☒
Airco	☒
Lederen stuurwiel	☒
Navigatiesysteem	☒
Parkeersensoren	☒

Schade Taxatie

- - -

INT Vooraan / Midden - Herstelling interieur 1 - Versleten - Vervangen



Bumper voor - onderste bekleding ongespoten voor - Kras - Structuur



Wiel LV - Wieldeksel LV - Chemische reactie - Vervangen



Vleugel LV - Vleugel LV - Kras - Spotrepair




Wiel LA - Wieldeksel LA - Chemische reactie - Vervangen




Deur LV - Deur LV - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Spiegel L - Spiegelkap L niet-gespoten - Kras - Vervangen



Koffer - Laaddeur LA - Kras - Spotrepair




Koffer - Laaddeur RA - Kras - Spuiten



Wiel RA - Wieldeksel RA - Chemische reactie - Vervangen



Deur RA - Schuifdeur R - Kras - Spuiten



Deur RV - Deur RV - Kras - Spuiten



Spiegel R - Spiegelkap R niet-gespoten - Kras - Vervangen




Wiel RV - Wieldeksel RV - Chemische reactie - Vervangen



Vleugel RV - Vleugel RV - Kras - Spuiten



Licht RV - Koplamp Halogeen R - Kras - Polijsten



Bumper Achter - Bumper achter - Kras - Vervangen



Banden

Links voor

Profiel 3

Type Zomerband

Run flat 

Links achter

Profiel 3

Type Zomerband

Run flat 

Rechts voor

Profiel 3

Type Zomerband

Run flat 

Rechts achter

Profiel 3

Type Zomerband

Run flat 