



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions N	Datum	6/18/2026
Nummerplaat	K093828	KM-stand	192836
Chassis	KL1JF68L9DK093828	Fuel type	
Merk / Model	Chevrolet CRUZE		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☒ Herstel kit
☒ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Schade Taxatie

- - -

Bumper voor - Bumper vooraan - Gebarsten - Vervangen en spuiten



Motorkap - Motorkap - Gebarsten - Vervangen en spuiten



Vleugel RV - Vleugel RV - Deuk - PDR



Spiegel R - Spiegelkap R gespoten - Kras - Spuiten



Deur RV - Deur RV - Kras - Spuiten



Deur RA - Deur RA - Kras - Spuiten



Vleugel RA - Vleugel RA - Kras - Spuiten




Bumper Achter - Bumper achter - Gebarsten - Vervangen en spuiten



Koffer - Kofferdeksel - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Deur LA - Deur LA - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Spiegel L - Spiegel L compleet - Gebarsten - Vervangen en spuiten



Deur LV - Deur LV - Kras - Spuiten



Boven - Dak - Chemische reactie - Polijsten



INT Vooraan / Midden - Tapijt volledig - Gat - Vervangen



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Banden

Links voor

Profiel 4

Type Zomerband

Run flat 

Links achter

Profiel 5

Type Zomerband

Run flat 

Rechts voor

Profiel 4

Type Zomerband

Run flat 

Rechts achter

Profiel 5

Type Zomerband

Run flat 