



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions N	Datum	6/22/2026
Nummerplaat	S201911	KM-stand	88470
Chassis	VF3MRHNYHJS201911	Fuel type	
Merk / Model	Peugeot 3008		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☒ Herstel kit
☒ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Airco	☒
Lederen stuurwiel	☒
Verwarmde voorruit	☒
Navigatiesysteem	☒
Apple carplay	☒



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Schade Taxatie

- - -

Bumper voor - Bumper vooraan - Kras - Spotrepair



Wiel LV - Diamondcut velg LV - Chemische reactie - Sr-velgen diamandcut



Deur LA - Deur LA - Deuk - PDR



Wiel LA - Diamondcut velg LA - Chemische reactie - Sr-velgen diamandcut



Bumper Achter - Sierlijst bumper achter midden - Gebarsten - Vervangen



Wiel RA - Diamondcut velg RA - Chemische reactie - Sr-velgen diamandcut



Vleugel RA - Sierlijst RA - Kras - Structuur




Deur RA - Deur RA - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Wiel RV - Diamondcut velg RV - Chemische reactie - Sr-velgen diamandcut



Vleugel RV - Vleugel RV - Kras en Deuk - Spotrepair



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Banden

Links voor

Profiel 6

Type All season

Run flat 

Links achter

Profiel 4

Type All season

Run flat 

Rechts voor

Profiel 6

Type All season

Run flat 

Rechts achter

Profiel 4

Type All season

Run flat 