



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	BRENT N	Datum	6/16/2026
Nummerplaat	5V05409	KM-stand	27649
Chassis	WBA71AB0605V05409	Fuel type	
Merk / Model	BMW X1 xDrive25e		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☒ Herstel kit
☒ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Navigatiesysteem




Schade Taxatie

Motorkap - Motorkap - Hagelschade - Herstellen en spuiten



Deur LA - Deur LA - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Boven - Dakstijl L - Hagelschade - Herstellen en spuiten




Boven - Dak - Hagelschade - Herstellen en spuiten



Bumper Achter - Spoiler bumper achter - Kras - Spuiten



Bumper Achter - onderste bekleding ongespoten achter - Kras - Vervangen



Koffer - Kofferdeksel - Hagelschade - PDR



Boven - Dakstijl R - Hagelschade - Herstellen en spuiten



Vleugel RA - Vleugel RA - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten





BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Banden

Links voor

Profiel 7

Type Winterband

Run flat ☒

Links achter

Profiel 7

Type Winterband

Run flat ☒

Rechts voor

Profiel 7

Type Winterband

Run flat ☒

Rechts achter

Profiel 7

Type Winterband

Run flat ☒