



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions N	Datum	6/18/2026
Nummerplaat	1039376	KM-stand	182511
Chassis	W0LGT8E52G1039376	Fuel type	
Merk / Model	Opel INSIGNIA		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☐ Herstel kit
☐ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Airco	☒
Lederen inrichting	☒
Stoelverwarming	☒
Navigatiesysteem	☒
Trekhaak	☒

Schade Taxatie

Bumper voor - Bumper vooraan - Kras - Spuiten



Bumper voor - Grill midden - Gebarsten - Vervangen



Motorkap - Motorkap - Chemische reactie - Herstellen en spuiten



Wiel RV - Aluminium velg RV - Kras - Sr-velgen



Vleugel RA - Vleugel RA - Kras - Spuiten



Wiel RA - Aluminium velg RA - Kras - Sr-velgen



Deur RA - Deur RA - Kras - Polijsten



Bumper Achter - Bumper achter - Gebarsten - Vervangen en spuiten



Bumper Achter - Afdekkap bumper achter - Gebarsten - Vervangen en spuiten



Licht RA - Reflector RA - Gebarsten - Vervangen



Zetels - Bekleding rug LV - Gat - Vervangen



Koffer - Achterruit - Kras - Vervangen



Vleugel LA - Vleugel LA - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten




Boven - Dakstijl L - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Wiel LA - Aluminium velg LA - Kras - Sr-velgen



Deur LA - Deur LA - Kras - Spuiten



INT Vooraan / Midden - Verluuchtingsrooster achter - Gebarsten - Vervangen



Wiel LV - Aluminium velg LV - Kras - Sr-velgen



Deur LV - Deur LV - Kras - Polijsten



Voorruit - Voorruit - Glasschade - Vervangen



Motorkap - Isolatie - Scheur - Vervangen



Banden

Links voor

Profiel	5
Type	All season
Run flat	

Links achter

Profiel	5
Type	All season
Run flat	

Rechts voor

Profiel	5
Type	All season
Run flat	

Rechts achter

Profiel	5
Type	All season
Run flat	