



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions Z	Datum	10/2/2026
Nummerplaat	Y195970	KM-stand	4961
Chassis	TMBJP8NX5RY195970	Fuel type	
Merk / Model	Skoda OCTAVIA		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☒ Herstel kit
☒ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Achteruitrijcamera	☒
Airco	☒
Lederen stuurwiel	☒
Stoelverwarming	☒
Navigatiesysteem	☒

Apple carplay



Parkeersensoren



Led-verlichting



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Schade Taxatie

Bumper Achter - Bumper achter - Kras - Polijsten



Licht RA - Licht RA - Kras - Polijsten



Bumper voor - Bumper vooraan - Kras - Spotrepair



Allerlei - Bandenkit - Ontbreekt - Controleren



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Banden

Links voor

Profiel	7
Type	Zomerband
Run flat	

Links achter

Profiel	7
Type	Zomerband
Run flat	

Rechts voor

Profiel	7
Type	Zomerband
Run flat	

Rechts achter

Profiel	7
Type	Zomerband
Run flat	