



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions Z	Datum	9/2/2026
Nummerplaat	M032497	KM-stand	62470
Chassis	3VVCB7AX4NM032497	Fuel type	
Merk / Model	Volkswagen TIGUAN		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☐ Herstel kit
☐ Handleiding	☐ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties


Achteruitrijcamera	☒
Airco	☒
Lederen inrichting	☒
Lederen stuurwiel	☒
Stoelverwarming	☒

Navigatiesysteem	✓
Parkeersensoren	✓
Elektrische achterklep	✓
Led-verlichting	✓



Schade Taxatie

Motorkap - Isolatie - N comf / defect - Vervangen



Motorkap - Motorkap - Corrosie / roest - Spuiten



Bumper voor - Bumper vooraan - Gebarsten - Vervangen en spuiten



Bumper voor - Bumper rooster RV - Kras - Vervangen



Voorkant - Embleem voor - Gebarsten - Vervangen



Koffer - Embleem achter - N comf / defect - Vervangen



INT achteraan - Bekleding kofferdeksel - Kras - Vervangen



Deur RA - Deur RA - Deuk - PDR



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Banden

Links voor

Profiel	5
Type	Zomerband
Run flat	

Links achter

Profiel	6
Type	Zomerband
Run flat	

Rechts voor

Profiel	5
Type	Zomerband
Run flat	

Rechts achter

Profiel	6
Type	Zomerband
Run flat	