



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions N	Datum	6/3/2026
Nummerplaat	3805736	KM-stand	86456
Chassis	VF1R8700963805736	Fuel type	
Merk / Model	Renault CAPTUR		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☒ Herstel kit
☒ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen


Opties

Airco	☒
Lederen stuurwiel	☒
Navigatiesysteem	☒
Parkeersensoren	☒
Xenon-verlichting	☒



Schade Taxatie

Bumper voor - Bumper vooraan - Kras - Spuiten



Bumper voor - - Kras - Vervangen



Motorkap - Motorkap - Deuk - PDR



Vleugel LV - Sierlijst LV - Kras - Structuur



Wiel LV - Diamondcut velg LV - Kras - Sr-velgen diamandcut



Deur LV - Deur LV - Deuk - PDR



Deur LA - Deur LA - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Vleugel LA - Vleugel LA - Kras - Spuiten



Wiel LA - Diamondcut velg LA - Kras - Sr-velgen diamandcut



Koffer - Achterruit - Kras - Vervangen



Bumper Achter - onderste bekleding ongespoten achter - Kras - Vervangen



INT achteraan - Bekleding koffer L - Kras - Vervangen



INT achteraan - Bekleding koffer R - Kras - Structuur



Wiel RA - Diamondcut velg RA - Kras - Sr-velgen diamandcut



Wiel RV - Diamondcut velg RV - Kras - Sr-velgen diamandcut





Vleugel RV - Sierlijst RV - Kras - Structuur



INT achteraan - Hoedenplank - Ontbreekt - Vervangen



Allerlei - Reservesleutel - Ontbreekt - Controleren



Banden

Links voor

Profiel 7

Type Zomerband

Run flat 

Links achter

Profiel 6

Type Zomerband

Run flat 

Rechts voor

Profiel 7

Type Zomerband

Run flat 

Rechts achter

Profiel 6

Type Zomerband

Run flat 