



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions Z	Datum	6/8/2026
Nummerplaat	ZNB18325	KM-stand	47722
Chassis	WF0ZXXTTGZNB18325	Fuel type	
Merk / Model	Ford TRANSIT		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☒ Herstel kit
☒ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Airco	☒
Lederen stuurwiel	☒
Parkeersensoren	☒
Trekhaak	☒
Led-verlichting	☒

Schade Taxatie

Koffer - Laaddeur RA - Vervormd/geforceerd - Vervangen en spuiten



Licht LA - Licht LA - Gebarsten - Vervangen




Bumper Achter - Bumper achter - Kras - Spotrepair



Vleugel RA - Vleugel RA - Kras - Spuiten




Deur RA - Deur RA - Kras - Spuiten



Deur RV - Deur RV - Kras en Deuk - Spotrepair



Spiegel R - Base R - Gebarsten - Vervangen



Spiegel R - Spiegelkap R gespoten - Ontbreekt - Vervangen en spuiten




Bumper voor - Bumper vooraan - Kras - Spuiten



Allerlei - Gelijkvormigheidsattest - Ontbreekt - Vervangen



Allerlei - Inschrijvingsbewijs deel wagen - Ontbreekt - Vervangen



Motorkap - Isolatie - Scheur - Vervangen



Vleugel LV - Vleugel LV - Kras en Deuk - Spotrepair



Vleugel LA - Vleugel LA - Kras - Spuiten



Geur - Geur - Slechte geur - Ozone behandeling



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Banden

Links voor

Profiel	5
Type	Zomerband
Run flat	

Links achter

Profiel	5
Type	Zomerband
Run flat	

Rechts voor

Profiel	5
Type	Zomerband
Run flat	

Rechts achter

Profiel	5
Type	Zomerband
Run flat	