



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions Z	Datum	7/6/2026
Nummerplaat	2FKC235	KM-stand	64510
Chassis	SCBFN63WXDC083572	Fuel type	
Merk / Model	Bentley CONTINENTAL		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☐ Herstel kit
☐ Handleiding	☐ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties


Airco	☒
Elektrisch verstelbare stoelen	☒
Lederen inrichting	☒
Lederen stuurwiel	☒
Stoelkoeling	☒

Stoelverwarming	✓
Navigatiesysteem	✓
Parkeersensoren	✓
Elektrische achterklep	✓
Xenon-verlichting	✓




Schade Taxatie


Allerlei - Reservesleutel - Ontbreekt - Controleren



Allerlei - Inschrijvingsbewijs deel huis - Ontbreekt - Controleren



Deur LV - Deur LV - Corrosie / roest - Spuiten



Wiel RV - Aluminium velg RV - Kras - Sr-velgen



Wiel RV - Band RV - Scheur - Vervangen



Banden

Links voor

Profiel 5

Type Zomerband

Run flat 

Links achter

Profiel 5

Type Zomerband

Run flat 

Rechts voor

Profiel 5

Type Zomerband

Run flat 

Rechts achter

Profiel 5

Type Zomerband

Run flat 