



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions N	Datum	10/14/2026
Nummerplaat	J887517	KM-stand	194923
Chassis	WDD1690071J887517	Fuel type	
Merk / Model	Mercedes A 180 CDI		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☐ Herstel kit
☐ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Airco



Schade Taxatie

Reiniging - Reinigen - Vlek - Reinigen



Licht RV - Koplamp Halogeen R - Chemische reactie - Polijsten



Licht LV - Koplamp Halogeen L - Chemische reactie - Polijsten



INT Vooraan / Midden - Stuurwiel - Versleten - Vervangen



Vleugel LA - Vleugel LA - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten




Bumper Achter - Bumper achter - N comf / defect - Vervangen en spuiten



Deur RA - Deur RA - Kras - Polijsten



Extra - Herstelling exterieur 1 - N comf / defect - Vervangen



Banden

Links voor**Profiel** 5**Type** Winterband**Run flat** **Links achter****Profiel** 7**Type** Winterband**Run flat** **Rechts voor****Profiel** 5**Type** Winterband**Run flat** **Rechts achter****Profiel** 7**Type** Winterband**Run flat** 