BELCAR AUTOMOTIVE SERVICES

# INSPECTIE RAPPORT













## Info inspectie

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Klant** | Antw Auctions Z | **Datum** | 10/29/2026 |
| **Nummerplaat** | S122591 | **KM-stand** | 208594 |
| **Chassis** | VF3MCYHZUMS122591 | **Fuel type** | |
| **Merk / Model** | Peugeot 5008 | | |
| **Kleur** | | | |

## Controlelijst

- ☑ **Gelijkvormigheidsattest**
- ☑ **Inschrijvingsbewijs**
- ☒ **Handleiding**
- ☒ **Reservewiel**
- ☒ **Herstel kit**
- ☑ **Hoedenplank**

## Opmerkingen

## Opties

| | |
|---|---|
| Achteruitrijcamera | ☑ |
| Airco | ☑ |
| Lederen stuurwiel | ☑ |
| Navigatiesysteem | ☑ |
| Parkeersensoren | ☑ |

| | |
|---|---|
| Trekhaak | ☑ |
| Led-verlichting | ☑ |

BELCAR AUTOMOTIVE SERVICES

# Schade Taxatie

- - -

Motorkap - Isolatie - Scheur - Vervangen





Reiniging - Reinigen - Vlek - Reinigen





Onderkant L - Drempel L - Deuk - Spotrepair




Onderkant L - Drempel L - Kras en Deuk - Spotrepair



INT achteraan - Rolsysteem - Gat - Vervangen





INT achteraan - Bekleding kofferdeksel - Kras - Vervangen





Wiel RA - Aluminium velg RA - Kras - Sr-velgen




Onderkant R - Drempel R - Kras en Deuk - Spotrepair



Deur RA - Deur RA - Kras en Deuk - Spotrepair



Spiegel R - Spiegelkap R niet-gespoten - Kras - Structuur



Wiel RV - Aluminium velg RV - Kras - Sr-velgen



BELCAR AUTOMOTIVE SERVICES

## Banden

**Links voor**

| | |
|---|---|
| **Profiel** | 7 |
| **Type** | All season |
| **Run flat** | ☒ |

**Rechts voor**

| | |
|---|---|
| **Profiel** | 7 |
| **Type** | All season |
| **Run flat** | ☒ |

**Links achter**

| | |
|---|---|
| **Profiel** | 7 |
| **Type** | All season |
| **Run flat** | ☒ |

**Rechts achter**

| | |
|---|---|
| **Profiel** | 7 |
| **Type** | All season |
| **Run flat** | ☒ |