



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions N	Datum	6/25/2026
Nummerplaat	2BUK281	KM-stand	135646
Chassis	VF7SXHMRVNT529511	Fuel type	
Merk / Model	Citroen C3		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☐ Herstel kit
☐ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Airco	☒
Navigatiesysteem	☒
Parkeersensoren	☒
Led-verlichting	☒

Schade Taxatie

Bumper voor - onderste bekleding ongespoten voor - Kras - Structuur



Wiel LV - Wieldeksel LV - Kras - Vervangen



Deur LV - Deur LV - Kras - Touch-up




Vleugel LA - Vleugel LA - Kras - Spuiten



Bumper Achter - onderste bekleding ongespoten achter - Kras en Deuk - Vervangen



INT achteraan - Bekleding kofferdeksel - Kras - Structuur



INT achteraan - Hoedenplank - N comf / defect - Vervangen



Wiel RA - Wieldeksel RA - Kras - Vervangen



Onderkant R - Afdekking drempel R - Kras - Vervangen



Wiel RV - Wieldeksel RV - Kras - Vervangen



Reiniging - Reinigen - Vlek - Reinigen



Spiegel R - Richtingaanwijzer R - Kras - Vervangen



Banden

Links voor

Profiel 8

Type All season

Run flat 

Links achter

Profiel 6

Type All season

Run flat 

Rechts voor

Profiel 8

Type All season

Run flat 

Rechts achter

Profiel 6

Type All season

Run flat 