



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions N	Datum	7/28/2026
Nummerplaat	6103418	KM-stand	186170
Chassis	VF7FCNFUC26103418	Fuel type	
Merk / Model	Citroen 1,6		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☒ Herstel kit
☒ Handleiding	☒ Hoedenplank


Opmerkingen

Opties

Airco	☒
Navigatiesysteem	☒
Trekhaak	☒

Schade Taxatie

Voorkant - Grill Radiator (kalender) - Gebarsten - Vervangen



Motorkap - Motorkap - Kras - Spuiten



Licht RV - Koplamp Halogeen R - Chemische reactie - Vervangen



Bumper voor - Bumper vooraan - Kras - Spuiten



Wiel LV - Aluminium velg LV - Kras - Vervangen




Zetels - Bekleding zit LV - Gat - Vervangen



Boven - Dak - Kras - Spuiten



Onderkant L - Drempel L - Kras en Deuk - Spotrepair



Wiel LA - Aluminium velg LA - Kras - Sr-velgen



Bumper Achter - Bumper achter - Kras - Spuiten



Licht RA - Licht RA - Gebarsten - Vervangen



Vleugel RA - Vleugel RA - Kras - Polijsten



Wiel RA - Aluminium velg RA - Kras - Sr-velgen



Onderkant R - Drempel R - Kras en Deuk - Spotrepair



Vleugel RV - Vleugel RV - Deuk - PDR



Wiel RV - Aluminium velg RV - Kras - Sr-velgen



Banden

Links voor

Profiel	5
Type	Zomerband
Run flat	

Links achter

Profiel	6
Type	Zomerband
Run flat	

Rechts voor

Profiel	5
Type	Zomerband
Run flat	

Rechts achter

Profiel	6
Type	Zomerband
Run flat	