



**BELCAR**  
AUTOMOTIVE SERVICES

# INSPECTIE RAPPORT



## Info inspectie

|                     |                 |                  |           |
|---------------------|-----------------|------------------|-----------|
| <b>Klant</b>        | Antw Auctions N | <b>Datum</b>     | 10/1/2026 |
| <b>Nummerplaat</b>  | 2AMU505         | <b>KM-stand</b>  | 150445    |
| <b>Chassis</b>      | 2AMU505         | <b>Fuel type</b> |           |
| <b>Merk / Model</b> | Volvo XC40      |                  |           |
| <b>Kleur</b>        |                 |                  |           |

## Controlelijst

|                                                                    |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>Gelijkvormigheidsattest</b> | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Reservewiel</b> |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>Inschrijvingsbewijs</b>     | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Herstel kit</b> |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>Handleiding</b>             | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Hoedenplank</b> |

## Opmerkingen

## Opties

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Laadkabel (220/230V) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Laadkabel (snel)     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Achteruitrijcamera   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Airco                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Lederen inrichting   | <input checked="" type="checkbox"/> |

|                        |   |
|------------------------|---|
| Lederen stuurwiel      | ✓ |
| Stoelverwarming        | ✓ |
| Verwarmde voorruit     | ✓ |
| Navigatiesysteem       | ✓ |
| Apple carplay          | ✓ |
| Panoramisch dak        | ✓ |
| Parkeersensoren        | ✓ |
| Trekhaak               | ✓ |
| Elektrische achterklep | ✓ |
| Led-verlichting        | ✓ |




## Schade Taxatie

INT achteraan - Bekleding kofferdeksel - Kras - Structuur



Vleugel RV - Vleugel RV - Kras - Polijsten



Wiel RV - Diamondcut velg RV - Kras - Sr-velgen diamondcut




Bumper voor - Bumper vooraan - Kras - Polijsten



Bumper voor - Spoiler - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Motorkap - Motorkap - Kras - Touch-up



Wiel LV - Diamondcut velg LV - Kras - Sr-velgen diamandcut



Vleugel LV - Vleugel LV - Kras en Deuk - Spotrepair



Wiel LA - Diamondcut velg LA - Kras - Sr-velgen diamandcut



Koffer - Kofferdeksel - Kras - Spuiten



Deur RA - Deur RA - Slecht hersteld - Spuiten



Deur RV - Deur RV - Slecht hersteld - Spuiten



## Banden

### Links voor

**Profiel** 7

**Type** Zomerband

**Run flat** 

### Links achter

**Profiel** 6

**Type** Zomerband

**Run flat** 

### Rechts voor

**Profiel** 7

**Type** Zomerband

**Run flat** 

### Rechts achter

**Profiel** 6

**Type** Zomerband

**Run flat** 