



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions N	Datum	6/11/2026
Nummerplaat	M621008	KM-stand	283982
Chassis	WVWZZZ1KZCM621008	Fuel type	
Merk / Model	Volkswagen GOLF		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☐ Herstel kit
☐ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Airco	☒
Lederen stuurwiel	☒
Navigatiesysteem	☒
Parkeersensoren	☒

Schade Taxatie

Wiel LV - Aluminium velg LV - Kras - Sr-velgen



Deur LV - Deur LV - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Onderkant L - Drempel L - Kras - Spotrepair



INT Vooraan / Midden - Dashboard - Kras - Structuur



INT Vooraan / Midden - Dashboard - Lijmresten - Chemische reiniging



INT Vooraan / Midden - Afdekkap pook - Gebarsten - Vervangen



Deur LA - Deur LA - Kras - Spuiten



Wiel LA - Aluminium velg LA - Kras - Sr-velgen



Bumper Achter - Bumper achter - Kras - Herstellen en spuiten



Koffer - Achterruit - Kras - Vervangen



Koffer - Kofferdeksel - Kras - Polijsten



INT achteraan - Bekleding koffer L - Kras - Vervangen



INT achteraan - Bekleding koffer R - Kras - Vervangen



Wiel RA - Aluminium velg RA - Kras - Sr-velgen



Deur RA - Deurklink RA - Kras - Spuiten



Wiel RV - Aluminium velg RV - Kras - Sr-velgen



Deur RA - Deur RA - Kras - Polijsten



Banden

Links voor

Profiel 5

Type Winterband

Run flat 

Links achter

Profiel 4

Type Winterband

Run flat 

Rechts voor

Profiel 5

Type Winterband

Run flat 

Rechts achter

Profiel 4

Type Winterband

Run flat 