



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions Z	Datum	9/16/2026
Nummerplaat	4074247	KM-stand	19431
Chassis	VXKUPHNK8S4074247	Fuel type	
Merk / Model	Opel CORSA		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☒ Herstel kit
☒ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Achteruitrijcamera	☒
Airco	☒
Lederen stuurwiel	☒
Navigatiesysteem	☒
Apple carplay	☒

Parkeersensoren





Led-verlichting





Schade Taxatie

Reiniging - Reinigen - Vlek - Reinigen



Allerlei - Reservesleutel - Ontbreekt - Vervangen



Bumper voor - Bumper vooraan - Kras - Spotrepair



Bumper voor - onderste bekleding ongespoten voor - Kras - Vervangen



Spiegel L - Base L - Kras - Structuur



Spiegel L - Spiegelkap L gespoten - Gebarsten - Vervangen en spuiten



Deur LV - Deur LV - Kras - Spuiten



Extra - Verwijderen stickers XS - Rest stickers - Ontstickeren



Wiel RA - Wieldeksel RA - Kras - Vervangen



Wiel RV - Wieldeksel RV - Kras - Vervangen



Onderkant L - Drempel L - Kras en Deuk - Vervangen en spuiten



Allerlei - Gelijkvormigheidsattest - Ontbreekt - Vervangen



Allerlei - Inschrijvingsbewijs deel wagen - Ontbreekt - Vervangen



Allerlei - Inschrijvingsbewijs deel huis - Ontbreekt - Vervangen



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Banden

Links voor

Profiel 6

Type Zomerband

Run flat 

Links achter

Profiel 6

Type Zomerband

Run flat 

Rechts voor

Profiel 6

Type Zomerband

Run flat 

Rechts achter

Profiel 6

Type Zomerband

Run flat 