



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions N	Datum	8/24/2026
Nummerplaat	8273241	KM-stand	95702
Chassis	UU1DJF00068273241	Fuel type	
Merk / Model	DACIA SANDERO		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☐ Herstel kit
☐ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Achteruitrijcamera	☒
Airco	☒
Lederen stuurwiel	☒
Navigatiesysteem	☒
Parkeersensoren	☒

Schade Taxatie

Deur LV - Deur LV - Kras - Spuiten



Spiegel L - Spiegelkap L gespoten - Kras - Spuiten



Deur LV - Deurklink LV - Kras - Spuiten



Wiel LA - Wieldeksel LA - Kras - Vervangen



Reiniging - Reinigen - Vlek - Reinigen



Bumper Achter - Bumper achter - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Extra - Herstelling exterieur 1 - Kras - Spotrepair



Bumper Achter - onderste bekleding ongespoten achter - Gebarsten - Vervangen



Bumper Achter - Spoiler bumper achter - Kras - Vervangen



Vleugel RA - Sierlijst RA - Kras - Vervangen



Deur RA - Deur RA - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Wiel RV - Wieldeksel RV - Kras - Vervangen



Vleugel RV - Sierlijst RV - Kras - Structuur



Boven - Dak - Deuk - PDR



Banden

Links voor

Profiel 4

Type Zomerband

Run flat 

Links achter

Profiel 4

Type Zomerband

Run flat 

Rechts voor

Profiel 4

Type Zomerband

Run flat 

Rechts achter

Profiel 4

Type Zomerband

Run flat 