



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions N	Datum	7/22/2026
Nummerplaat	5F32900	KM-stand	185724
Chassis	WBAHT510805F32900	Fuel type	
Merk / Model	BMW X1		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☐ Herstel kit
☐ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Achteruitrijcamera	☒
Airco	☒
Lederen inrichting	☒
Lederen stuurwiel	☒
Navigatiesysteem	☒

Panoramisch dak	✓
Parkeersensoren	✓
Elektrische achterklep	✓
Xenon-verlichting	✓



Schade Taxatie

INT Vooraan / Midden - Handgreep LV - Vervormd/geforceerd - Vervangen



INT Vooraan / Midden - Scherm Navigatie / Radio - N comf / defect - Vervangen



Bumper voor - parkeersensor vooraan - Ontbreekt - Vervangen



Bumper voor - Bumper vooraan - Kras - Spuiten



Wiel LV - Diamondcut velg LV - Kras - Sr-velgen diamandcut



Deur LA - Deur LA - Deuk - PDR



Wiel LA - Diamondcut velg LA - Kras - Sr-velgen diamandcut



Koffer - Kofferdeksel - Kras - Polijsten



Wiel RA - Diamondcut velg RA - Kras - Sr-velgen diamandcut



Deur RA - Deur RA - Kras - Spuiten



Deur RV - Deur RV - Kras en Deuk - Vervangen en spuiten



Vleugel RV - Vleugel RV - Kras en Deuk - Vervangen en spuiten



Wiel RV - Diamondcut velg RV - Kras - Sr-velgen diamandcut



Voorkant - Embleem voor - Ontbreekt - Vervangen



Motorkap - Motorkap - Kras - Polijsten



INT achteraan - Hoedenplank - Gebarsten - Vervangen



Banden

Links voor

Profiel 4

Type All season

Run flat 

Links achter

Profiel 4

Type All season

Run flat 

Rechts voor

Profiel 4

Type All season

Run flat 

Rechts achter

Profiel 4

Type All season

Run flat 