



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions N	Datum	6/25/2026
Nummerplaat	2BUJ869	KM-stand	146520
Chassis	VF7SXHMRVNT527987	Fuel type	
Merk / Model	Citroen C3		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☐ Herstel kit
☐ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Airco	☒
Navigatiesysteem	☒
Parkeersensoren	☒
Led-verlichting	☒

Schade Taxatie

Bumper voor - Bumper vooraan - Kras - Spuiten



Bumper voor - onderste bekleding ongespoten voor - Kras - Vervangen



Bumper voor - Sierlijst bumper RV - Kras - Structuur



Wiel LV - Wieldeksel LV - Kras - Vervangen



Deur LV - Deur LV - Kras - Touch-up



Reiniging - Reinigen - Vlek - Reinigen



Wiel LA - Wieldeksel LA - Kras - Vervangen



Bumper Achter - onderste bekleding ongespoten achter - Kras - Vervangen



INT achteraan - Bekleding kofferdeksel - Kras - Vervangen



INT achteraan - Bekleding laadruimte - Kras - Vervangen



INT achteraan - Hoedenplank - N comf / defect - Vervangen



Wiel RA - Wieldeksel RA - Kras - Vervangen



Wiel RV - Wieldeksel RV - Kras - Vervangen



Spiegel R - Richtingaanwijzer R - Gebarsten - Vervangen





BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Banden

Links voor

Profiel 5

Type All season

Run flat 

Links achter

Profiel 4

Type All season

Run flat 

Rechts voor

Profiel 5

Type All season

Run flat 

Rechts achter

Profiel 4

Type All season

Run flat 