



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions N	Datum	8/24/2026
Nummerplaat	P109785	KM-stand	95033
Chassis	ZFA1990000P109785	Fuel type	
Merk / Model	Fiat PUNTO		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☐ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☒ Herstel kit
☐ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Airco





BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Schade Taxatie

Licht RV - Koplamp Halogeen R - Chemische reactie - Polijsten



Bumper voor - Bumper vooraan - Gebarsten - Vervangen en spuiten



Bumper voor - Grill midden - Gebarsten - Vervangen



Licht LV - Koplamp Halogeen L - Chemische reactie - Polijsten



Wiel LV - Wieldeksel LV - Kras - Vervangen



Spiegel L - Base L - Gebarsten - Vervangen




Spiegel L - Spiegelkap L niet-gespoten - Kras - Vervangen



Deur LA - Deur LA - Kras - Spuiten



Onderkant L - Drempel L - Kras - Spotrepair



Wiel LA - Wieldeksel LA - Kras - Vervangen



Bumper Achter - Bumper achter - Gebarsten - Vervangen en spuiten



INT achteraan - Hoedenplank - Gebarsten - Vervangen



Koffer - Embleem achter - Kras - Vervangen



Wiel RA - Wieldeksel RA - Gebarsten - Vervangen



Vleugel RA - Vleugel RA - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Deur RA - Deur RA - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Onderkant R - Drempel R - Kras en Deuk - Vervangen en spuiten



Onderkant R - Drempel R - Kras en Deuk - Spotrepair



Wiel RV - Wieldeksel RV - Gebarsten - Vervangen



Vleugel RV - Vleugel RV - Deuk - PDR



Spiegel R - Spiegelkap R niet-gespoten - Kras - Vervangen



Allerlei - Reservesleutel - Ontbreekt - Controleren



INT Vooraan / Midden - Dashboard - Kras - Vervangen



INT Vooraan / Midden - Verluchttingsrooster M - Kras - Vervangen



Banden

Links voor

Profiel 4

Type Zomerband

Run flat 

Links achter

Profiel 5

Type Zomerband

Run flat 

Rechts voor

Profiel 4

Type Zomerband

Run flat 

Rechts achter

Profiel 5

Type Zomerband

Run flat 