




BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions Z	Datum	9/4/2026
Nummerplaat	5R16009	KM-stand	113459
Chassis	WBA31AC0005R16009	Fuel type	
Merk / Model	BMW X1		
Kleur			

Controlelijst

☒	Gelijkvormigheidsattest	☒	Reservewiel
☒	Inschrijvingsbewijs	☒	Herstel kit
☒	Handleiding	☒	Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Airco	☒
Lederen inrichting	☒
Lederen stuurwiel	☒
Navigatiesysteem	☒
Apple carplay	☒

Xenon-verlichting



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Schade Taxatie

Spiegel R - Spiegelkap R niet-gespoten - Kras - Vervangen



Wiel RV - Aluminium velg RV - Kras - Sr-velgen



Deur RV - Deur RV - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Deur RA - Deur RA - Kras - Spuiten



INT Vooraan / Midden - Deurpaneel RA - Kras - Structuur



INT Vooraan / Midden - Sierlijst deurpaneel RA - Kras - Vervangen



Bumper Achter - Bumper achter - Kras en Deuk - Vervangen en spuiten



Bumper Achter - Spoiler bumper achter - Kras en Deuk - Vervangen en spuiten



Vleugel LA - Vleugel LA - Kras - Polijsten



Deur LA - Deur LA - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Deur LV - Deur LV - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Spiegel L - Spiegelkap L niet-gespoten - Kras - Vervangen



Vleugel LV - Vleugel LV - Kras - Polijsten



Voorruit - Voorruit - Glasschade - Glasherstelling



Allerlei - Inschrijvingsbewijs deel wagen - Ontbreekt - Vervangen



Banden

Links voor

Profiel 4

Type Winterband

Run flat ☒

Links achter

Profiel 5

Type Zomerband

Run flat ☒

Rechts voor

Profiel 4

Type Winterband

Run flat ☒

Rechts achter

Profiel 5

Type Zomerband

Run flat ☒