



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions N	Datum	6/3/2026
Nummerplaat	JG15381	KM-stand	112230
Chassis	WF0ZXXTTGZJG15381	Fuel type	
Merk / Model	Ford TRANSIT		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☒ Herstel kit
☒ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Airco	☒
Lederen stuurwiel	☒
Parkeersensoren	☒
Trekhaak	☒

Schade Taxatie

Spiegel L - - Kras - Spuiten



Zetels - Bekleding zit LV - Gat - Vervangen



INT Vooraan / Midden - Deurpaneel LV - Kras - Structuur



INT achteraan - Wielkuip L - Kras - Spuiten



INT achteraan - Wielkuip R - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



INT achteraan - Bekleding kofferdeksel - Gebarsten - Vervangen



Koffer - Laaddeur LA - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Bumper Achter - onderste bekleding ongespoten achter - Kras - Vervangen



Deur RV - Deur RV - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Wiel RV - Wieldeksel RV - Kras - Vervangen



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Banden

Links voor

Profiel	4
Type	Zomerband
Run flat	

Links achter

Profiel	8
Type	Zomerband
Run flat	

Rechts voor

Profiel	4
Type	Zomerband
Run flat	

Rechts achter

Profiel	8
Type	Zomerband
Run flat	