



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions Z	Datum	9/18/2026
Nummerplaat	4064584	KM-stand	16230
Chassis	VXKUPHNE6S4064584	Fuel type	
Merk / Model	Opel CORSA		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☒ Herstel kit
☒ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Achteruitrijcamera	☒
Airco	☒
Lederen inrichting	☒
Apple carplay	☒
Parkeersensoren	☒

Led-verlichting




BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Schade Taxatie


Bumper voor - Bumper vooraan - Gebarsten - Vervangen en spuiten



Bumper voor - Sierlijst bumper LV - Kras - Spuiten



Vleugel LV - Vleugel LV - Vervormd/geforceerd - Herstellen en spuiten



Wiel LV - Diamondcut velg LV - Kras - Sr-velgen diamandcut



Spiegel L - Spiegelkap L gespoten - Kras - Spuiten



Deur LV - Deur LV - Kras - Touch-up



Bumper Achter - Bumper achter - Kras - Spuiten



Wiel RA - Diamondcut velg RA - Kras - Sr-velgen diamandcut



Wiel RA - Band RA - Scheur - Vervangen




Wiel RV - Diamondcut velg RV - Kras - Sr-velgen diamondcut




Allerlei - Gelijkvormigheidsattest - Ontbreekt - Vervangen



Allerlei - Inschrijvingsbewijs deel wagen - Ontbreekt - Vervangen



Allerlei - Inschrijvingsbewijs deel huis - Ontbreekt - Vervangen



Allerlei - Reservesleutel - Ontbreekt - Vervangen



Banden

Links voor

Profiel	5
Type	Zomerband
Run flat	☒

Links achter

Profiel	6
Type	Zomerband
Run flat	☒

Rechts voor

Profiel	5
Type	Zomerband
Run flat	☒

Rechts achter

Profiel	6
Type	Zomerband
Run flat	☒