



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions Z	Datum	10/2/2026
Nummerplaat	R084943	KM-stand	8273
Chassis	VSSZZZKLXRR084943	Fuel type	
Merk / Model	Seat LEÓN		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☒ Herstel kit
☒ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Laadkabel (220/230V)	☒
Laadkabel (snel)	☒
Achteruitrijcamera	☒
Airco	☒
Lederen inrichting	☒

Lederen stuurwiel	✓
Stoelverwarming	✓
Navigatiesysteem	✓
Apple carplay	✓
Parkeersensoren	✓
Elektrische achterklep	✓
Led-verlichting	✓



Schade Taxatie

Wiel LA - Band LA - Scheur - Vervangen



Wiel LA - Diamondcut velg LA - Kras - Sr-velgen diamandcut



Vleugel RA - Vleugel RA - Kras - Spotrepair



Banden

Links voor

Profiel 7

Type Zomerband

Run flat 

Links achter

Profiel 7

Type Zomerband

Run flat 

Rechts voor

Profiel 7

Type Zomerband

Run flat 

Rechts achter

Profiel 7

Type Zomerband

Run flat 