




BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions N	Datum	7/22/2026
Nummerplaat	4527825	KM-stand	223894
Chassis	VF33CNFUL84527825	Fuel type	
Merk / Model	Peugeot 1,6		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☐ Herstel kit
☐ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Airco



Schade Taxatie

Allerlei - Reservesleutel - Ontbreekt - Vervangen



INT Vooraan / Midden - Herstelling interieur 1 - Versleten - Vervangen



Zetels - Armsteun RV - Versleten - Vervangen



Onderkant L - Drempel L - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Onderkant R - Drempel R - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Bumper voor - Sierlijst bumper RV - Slecht geplaatst - Herstellen



Bumper voor - Bumper vooraan - Kras - Herstellen en spuiten



Vleugel LV - Vleugel LV - Kras - Spotrepair



Spiegel L - Spiegel L compleet - Gebarsten - Vervangen en spuiten



Boven - Dakstijl L - Deuk - PDR



Boven - Dak - Corrosie / roest - Herstellen en spuiten



Deur LA - Deur LA - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Deur LV - Deur LV - Deuk - Herstellen en spuiten



Vleugel LA - Vleugel LA - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Bumper Achter - Bumper achter - Kras en Deuk - Vervangen en spuiten



Vleugel RA - Vleugel RA - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Deur RV - Deur RV - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Spiegel R - Spiegelkap R gespoten - Kras - Spuiten



Vleugel RV - Vleugel RV - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Banden

Links voor

Profiel 2

Type Zomerband

Run flat 

Links achter

Profiel 2

Type Zomerband

Run flat 

Rechts voor

Profiel 2

Type Zomerband

Run flat 

Rechts achter

Profiel 2

Type Zomerband

Run flat 