



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions N	Datum	6/22/2026
Nummerplaat	L021136	KM-stand	110810
Chassis	VF3MRHNSRKL021136	Fuel type	
Merk / Model	Peugeot 5008		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☒ Herstel kit
☒ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Achteruitrijcamera	☒
Airco	☒
Elektrisch verstelbare stoelen	☒
Lederen stuurwiel	☒
Stoelverwarming	☒

Verwarmde voorruit	✓
Navigatiesysteem	✓
Apple carplay	✓
Panoramisch dak	✓
Parkeersensoren	✓
Elektrische achterklep	✓
Led-verlichting	✓



Schade Taxatie

Spiegel L - Spiegel L compleet - Slecht geplaatst - Herstellen



Reiniging - Reinigen - Vlek - Reinigen



Vleugel LA - Sierlijst LA - Kras - Structuur



Bumper Achter - Sierlijst bumper achter midden - Kras - Spuiten



Bumper Achter - onderste bekleding ongespoten achter - Kras en Deuk - Vervangen



Onderkant R - Drempel R - Kras en Deuk - Spotrepair



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Banden

Links voor

Profiel 4

Type Zomerband

Run flat 

Links achter

Profiel 5

Type Zomerband

Run flat 

Rechts voor

Profiel 4

Type Zomerband

Run flat 

Rechts achter

Profiel 5

Type Zomerband

Run flat 