BELCAR AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT




Info inspectie

Klant	BRENT Z	**Datum**	9/16/2026
Nummerplaat	3993829	**KM-stand**	101977
Chassis	ZFA31200003993829	**Fuel type**	
Merk / Model	Fiat PANDA		
Kleur			

Controlelijst

- ☒ **Gelijkvormigheidsattest**
- ☒ **Inschrijvingsbewijs**
- ☒ **Handleiding**
- ☒ **Reservewiel**
- ☒ **Herstel kit**
- ☒ **Hoedenplank**

Opmerkingen

Opties

Schade Taxatie

Reiniging - Reinigen - Vuil - Reinigen

Vleugel LA - Vleugel LA - Deuk - Herstellen en spuiten

Wiel RA - Wieldeksel RA - Kras - Vervangen

Banden

Links voor

Profiel	3
Type	Zomerband
Run flat	☒

Rechts voor

Profiel	3
Type	Zomerband
Run flat	☒

Links achter

Profiel	5
Type	Zomerband
Run flat	☒

Rechts achter

Profiel	5
Type	Zomerband
Run flat	☒