



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions N	Datum	8/10/2026
Nummerplaat	2DBF432	KM-stand	77486
Chassis	VR3UPMHMDN5892891	Fuel type	
Merk / Model	Peugeot 208		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☐ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☒ Herstel kit
☐ Handleiding	☒ Hoedenplank


Opmerkingen

Opties


Airco	☒
Navigatiesysteem	☒
Parkeersensoren	☒

Schade Taxatie

Deur LV - Deur LV - Slecht hersteld - Herstellen en spuiten



Allerlei - Reservesleutel - Ontbreekt - Vervangen



Koffer - Achterruit - Kras - Vervangen



Links voor

Profiel 7

Type All season

Run flat 

Links achter

Profiel 8

Type All season

Run flat 

Rechts voor

Profiel 7

Type All season

Run flat 

Rechts achter

Profiel 8

Type All season

Run flat 