




BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions Z	Datum	9/16/2026
Nummerplaat	Y609572	KM-stand	120246
Chassis	VR3FRHNSTPY609572	Fuel type	
Merk / Model	Peugeot 308		
Kleur			

Controlelijst

☒	Gelijkvormigheidsattest	☒	Reservewiel
☒	Inschrijvingsbewijs	☒	Herstel kit
☒	Handleiding	☒	Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Airco	☒
Lederen stuurwiel	☒
Navigatiesysteem	☒
Apple carplay	☒
Parkeersensoren	☒

Led-verlichting



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Schade Taxatie

Wiel RA - Aluminium velg RA - Kras - Sr-velgen



Wiel RV - Aluminium velg RV - Kras - Sr-velgen



Bumper voor - Bumper vooraan - Deuk - Herstellen en spuiten



Wiel LV - Aluminium velg LV - Kras - Sr-velgen



Banden

Links voor

Profiel	5
Type	All season
Run flat	☒

Links achter

Profiel	5
Type	All season
Run flat	☒

Rechts voor

Profiel	5
Type	All season
Run flat	☒

Rechts achter

Profiel	5
Type	All season
Run flat	☒