



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions Z	Datum	10/23/2026
Nummerplaat	Y570137	KM-stand	122427
Chassis	VR3FCYHZTNY570137	Fuel type	
Merk / Model	Peugeot 508		
Kleur			

Controlelijst

☒	Gelijkvormigheidsattest	☒	Reservewiel
☒	Inschrijvingsbewijs	☒	Herstel kit
☒	Handleiding	☒	Hoedenplank

Opmerkingen

Opties


Achteruitrijcamera	☒
Airco	☒
Navigatiesysteem	☒
Apple carplay	☒
Parkeersensoren	☒



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Schade Taxatie

Wiel RV - Aluminium velg RV - Kras - Sr-velgen



Wiel RA - Aluminium velg RA - Kras - Sr-velgen



INT achteraan - Bekleding kofferdeksel - Kras - Structuur



Spiegel L - Spiegelkap L gespoten - Kras - Polijsten



Banden

Links voor

Profiel	6
Type	All season
Run flat	☒

Links achter

Profiel	5
Type	All season
Run flat	☒

Rechts voor

Profiel	6
Type	All season
Run flat	☒

Rechts achter

Profiel	5
Type	All season
Run flat	☒