



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions N	Datum	6/16/2026
Nummerplaat	1WCU739	KM-stand	154764
Chassis		Fuel type	
Merk / Model	Land Rover RANGE ROVER		
Kleur			

Controlelijst

<input checked="" type="checkbox"/>	Gelijkvormigheidsattest	<input checked="" type="checkbox"/>	Reservewiel
<input checked="" type="checkbox"/>	Inschrijvingsbewijs	<input checked="" type="checkbox"/>	Herstel kit
<input checked="" type="checkbox"/>	Handleiding	<input checked="" type="checkbox"/>	Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Achteruitrijcamera	<input checked="" type="checkbox"/>
Airco	<input checked="" type="checkbox"/>
Elektrisch verstelbare stoelen	<input checked="" type="checkbox"/>
Lederen inrichting	<input checked="" type="checkbox"/>
Lederen stuurwiel	<input checked="" type="checkbox"/>

Stoelverwarming	✓
Verwarmde voorruit	✓
Navigatiesysteem	✓
Panoramisch dak	✓
Parkeersensoren	✓
Trekhaak	✓
Elektrische achterklep	✓
Xenon-verlichting	✓




Schade Taxatie

Zetels - Bekleding zit LV - Versleten - Vervangen



Zetels - Bekleding rug LV - Kras - Vervangen



INT Vooraan / Midden - Herstelling interieur 1 - N comf / defect - Controleren



Motorkap - Motorkap - Slecht hersteld - Spuiten



Boven - Dakstijl R - Kras - Polijsten



Voorkant - Grill Radiator (kalender) - N comf / defect - Vervangen




Bumper voor - Bumper vooraan - Kras - Spuiten



Wiel LV - Aluminium velg LV - Kras - Sr-velgen



Spiegel L - Spiegelkap L gespoten - Kras - Spuiten



Deur LV - Deur LV - Kras - Touch-up



Licht LA - Licht LA - Kras - Polijsten



Koffer - Kofferdeksel - Kras - Spotrepair



Koffer - Achterruit - Kras - Vervangen



Bumper Achter - Bumper achter - Kras - Polijsten



Wiel RA - Aluminium velg RA - Kras - Sr-velgen



Spiegel R - Spiegelkap R gespoten - Kras - Polijsten



Wiel RV - Aluminium velg RV - Kras - Sr-velgen



Vleugel RV - Vleugel RV - Kras - Spotrepair



Licht RV - Koplamp Xenon R - Kras - Polijsten



Licht LV - Koplamp Xenon L - Chemische reactie - Polijsten



Bumper voor - Sierlijst bumper LV - Chemische reactie - Vervangen



Bumper voor - Sierlijst bumper Midden - Chemische reactie - Vervangen



Bumper voor - Sierlijst bumper RV - Chemische reactie - Vervangen



Boven - Dak - Chemische reactie - Polijsten



Wiel LA - Aluminium velg LA - Kras - Sr-velgen



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Banden

Links voor

Profiel 6

Type Zomerband

Run flat 

Links achter

Profiel 5

Type Zomerband

Run flat 

Rechts voor

Profiel 6

Type Zomerband

Run flat 

Rechts achter

Profiel 5

Type Zomerband

Run flat 