



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions N	Datum	8/10/2026
Nummerplaat	2CHF037	KM-stand	63605
Chassis	VR3FCYHZTNY571272	Fuel type	
Merk / Model	Peugeot 508		
Kleur			

Controlelijst

☒	Gelijkvormigheidsattest	☒	Reservewiel
☒	Inschrijvingsbewijs	☒	Herstel kit
☒	Handleiding	☒	Hoedenplank

Opmerkingen


Opties

Achteruitrijcamera	☒
Airco	☒
Navigatiesysteem	☒
Parkeersensoren	☒
Xenon-verlichting	☒



Schade Taxatie


Reiniging - Reinigen - Vlek - Reinigen



Spiegel L - Spiegelkap L gespoten - Kras - Spuiten



Deur LV - Deur LV - Kras - Touch-up




Deur LA - Deur LA - Kras - Spuiten




Wiel LA - Aluminium velg LA - Kras - Sr-velgen



Bumper Achter - Bumper achter - Kras - Spuiten



Koffer - Achterruit - Kras - Vervangen



Onderkant R - Drempel R - Kras en Deuk - Spotrepair



Spiegel R - Spiegelkap R gespoten - Kras - Spuiten



Onderkant R - Drempel R - Kras en Deuk - Spotrepair



Banden

Links voor

Profiel	6
Type	All season
Run flat	

Links achter

Profiel	7
Type	All season
Run flat	

Rechts voor

Profiel	6
Type	All season
Run flat	

Rechts achter

Profiel	7
Type	All season
Run flat	