



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions N	Datum	6/2/2026
Nummerplaat	2ASD833	KM-stand	133836
Chassis	VF7SXHMRVMT591721	Fuel type	
Merk / Model	Citroen C3		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☐ Herstel kit
☐ Handleiding	☐ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Airco	☒
Navigatiesysteem	☒
Apple carplay	☒
Parkeersensoren	☒
Led-verlichting	☒



Schade Taxatie

Wiel LV - Wieldeksel LV - Gebarsten - Vervangen



Vleugel LV - Sierlijst LV - Kras - Vervangen



Deur LV - - Kras - Vervangen



Spiegel L - - Kras - Polijsten



Deur LA - - Slecht geplaatst - Vervangen



Reiniging - Reinigen - Vlek - Reinigen



Deur LV - Deur LV - Kras - Touch-up



Wiel LA - Wieldeksel LA - Kras - Vervangen



Bumper Achter - Bumper achter - Slecht geplaatst - Herstellen



Bumper Achter - onderste bekleding ongespoten achter - Kras - Structuur



Bumper Achter - - Slecht geplaatst - Vervangen



INT achteraan - Hoedenplank - Ontbreekt - Vervangen



INT achteraan - Tapijt koffer - Versleten - Vervangen



INT achteraan - Bekleding koffer L - Kras - Vervangen



INT achteraan - Bekleding kofferdeksel - Kras - Vervangen



Wiel RA - Wieldeksel RA - Kras - Vervangen



Deur RA - Deurklink RA - Kras - Spuiten



Deur RV - Deur RV - Kras - Touch-up



Wiel RV - Wieldeksel RV - Kras - Vervangen



Banden

Links voor

Profiel 7

Type All season

Run flat 

Links achter

Profiel 6

Type All season

Run flat 

Rechts voor

Profiel 7

Type All season

Run flat 

Rechts achter

Profiel 6

Type All season

Run flat 