



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions N	Datum	7/30/2026
Nummerplaat	Y113196	KM-stand	78677
Chassis	VF3CUHNZTGY113196	Fuel type	
Merk / Model	Peugeot 2008		
Kleur			

Controlelijst

☒	Gelijkvormigheidsattest	☐	Reservewiel
☒	Inschrijvingsbewijs	☒	Herstel kit
☐	Handleiding	☒	Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Airco	☒
Navigatiesysteem	☒
Parkeersensoren	☒
Xenon-verlichting	☒

Schade Taxatie

Vleugel LA - Vleugel LA - Deuk - PDR



Vleugel RA - Vleugel RA - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Spiegel R - Spiegelkap R gespoten - Kras - Spuiten



Spiegel R - Richtingaanwijzer R - Kras - Vervangen



Wiel RV - Wieldeksel RV - Kras - Vervangen



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Banden

Links voor

Profiel	4
Type	Zomerband
Run flat	☒

Links achter

Profiel	4
Type	Zomerband
Run flat	☒

Rechts voor

Profiel	4
Type	Zomerband
Run flat	☒

Rechts achter

Profiel	4
Type	Zomerband
Run flat	☒