




BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions N	Datum	6/3/2026
Nummerplaat	F771890	KM-stand	102323
Chassis	W1N2539131F771890	Fuel type	
Merk / Model	Mercedes GLC		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☒ Herstel kit
☒ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Achteruitrijcamera	☒
Airco	☒
Elektrisch verstelbare stoelen	☒
Lederen inrichting	☒
Lederen stuurwiel	☒

Stoelverwarming	✓
Navigatiesysteem	✓
Apple carplay	✓
Parkeersensoren	✓
Led-verlichting	✓



Schade Taxatie

Bumper voor - Bumper vooraan - Kras - Spotrepair



Vleugel LV - Vleugel LV - Kras - Polijsten



Deur LV - Deur LV - Kras - Touch-up



Vleugel LA - Sierlijst LA - Kras - Structuur



Deur LA - Deur LA - Kras - Touch-up



Bumper Achter - onderste bekleding ongespoten achter - Kras - Structuur



INT achteraan - Bekleding kofferdeksel - Kras - Vervangen



Bumper Achter - Bumper achter - Kras - Spuiten



Deur RV - Deur RV - Deuk - PDR



Onderkant R - Drempel R - Kras - Polijsten



Allerlei - Reservesleutel - Ontbreekt - Controleren



Banden

Links voor

Profiel

Type Zomerband

Run flat 

Links achter

Profiel

Type Zomerband

Run flat 

Rechts voor

Profiel

Type Zomerband

Run flat 

Rechts achter

Profiel

Type Zomerband

Run flat 