



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions Z	Datum	7/30/2026
Nummerplaat	A202609	KM-stand	294902
Chassis	WAUZZZ8E57A202609	Fuel type	
Merk / Model	Audi A4		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☒ Herstel kit
☒ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Parkeersensoren ☒

Schade Taxatie

Motorkap - Motorkap - Kras - Spuiten



Vleugel LV - Vleugel LV - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Bumper Achter - Bumper achter - Deuk - Herstellen en spuiten



Deur RA - Deur RA - Kras - Spuiten



Deur RV - Deur RV - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Spiegel R - Spiegelkap R gespoten - Kras - Spuiten



Banden

Links voor

Profiel	2
Type	Winterband
Run flat	☒

Links achter

Profiel	3
Type	Winterband
Run flat	☒

Rechts voor

Profiel	2
Type	Winterband
Run flat	☒

Rechts achter

Profiel	3
Type	Winterband
Run flat	☒