




BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions Z	Datum	7/23/2026
Nummerplaat	2ATB540	KM-stand	128598
Chassis	TMBEP6NJ9MZ048099	Fuel type	
Merk / Model	Skoda FABIA		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☐ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☒ Herstel kit
☐ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Lederen stuurwiel	☒
Navigatiesysteem	☒
Apple carplay	☒
Parkeersensoren	☒

Schade Taxatie

Bumper voor - Bumper vooraan - Kras - Herstellen en spuiten



Bumper voor - radar - Ontbreekt - Vervangen




Bumper Achter - Bumper achter - Kras - Spuiten



Wiel RA - Aluminium velg RA - Kras - Sr-velgen



Spiegel R - Richtingaanwijzer R - Kras - Polijsten



INT Vooraan / Midden - Deurpaneel RA - Kras - Structuur



INT Vooraan / Midden - Deurpaneel LA - Kras - Structuur



Banden

Links voor

Profiel 3

Type Zomerband

Run flat 

Links achter

Profiel 7

Type Zomerband

Run flat 

Rechts voor

Profiel 3

Type Zomerband

Run flat 

Rechts achter

Profiel 7

Type Zomerband

Run flat 