



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions N	Datum	9/21/2026
Nummerplaat	Y312826	KM-stand	157566
Chassis	WWZZZ6RZFY312826	Fuel type	
Merk / Model	Volkswagen POLO		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☐ Herstel kit
☐ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Airco	☒
Parkeersensoren	☒

Schade Taxatie


Licht LV - Koplamp Halogeen L - Waterinspilleing - Vervangen



Wiel LV - Aluminium velg LV - Kras - Sr-velgen



Bumper Achter - Bumper achter - Kras - Herstellen en spuiten



Wiel RA - Aluminium velg RA - Kras - Sr-velgen



Wiel RV - Aluminium velg RV - Kras - Sr-velgen



Onderkant R - Drempel R - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Banden

Links voor

Profiel	8
Type	Zomerband
Run flat	☒

Links achter

Profiel	3
Type	Zomerband
Run flat	☒

Rechts voor

Profiel	8
Type	Zomerband
Run flat	☒

Rechts achter

Profiel	3
Type	Zomerband
Run flat	☒