




BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions N	Datum	9/21/2026
Nummerplaat	1110224	KM-stand	116541
Chassis	WAUZZZ8V7G1110224	Fuel type	
Merk / Model	Audi A3 CABRIO		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☒ Herstel kit
☒ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Airco	☒
Stoelverwarming	☒
Navigatiesysteem	☒
Parkeersensoren	☒

Schade Taxatie

Wiel LV - Aluminium velg LV - Kras - Sr-velgen




Deur LV - Deur LV - Kras - Touch-up



Wiel LA - Aluminium velg LA - Kras - Sr-velgen



Bumper Achter - Bumper achter - Gebarsten - Vervangen en spuiten



Wiel RA - Aluminium velg RA - Kras - Sr-velgen



Wiel RV - Aluminium velg RV - Kras - Sr-velgen



Banden

Links voor

Profiel	7
Type	All season
Run flat	

Links achter

Profiel	7
Type	All season
Run flat	

Rechts voor

Profiel	7
Type	All season
Run flat	

Rechts achter

Profiel	7
Type	All season
Run flat	