




BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions N	Datum	9/8/2026
Nummerplaat	1YBJ212	KM-stand	124771
Chassis	WDF44760313660744	Fuel type	
Merk / Model	Mercedes VITO		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☐ Herstel kit
☐ Handleiding	☐ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Achteruitrijcamera	☒
Airco	☒
Navigatiesysteem	☒

Schade Taxatie

Motorkap - Motorkap - Kras - Spuiten



Bumper voor - afdekkap - Ontbreekt - Vervangen



Extra - Volledige wagen - Rest stickers - Ontstickeren




Deur LV - Deur LV - Kras - Spuiten



Bumper Achter - Bumper achter - Kras - Vervangen



Koffer - Laaddeur LA - Kras - Spuiten



INT achteraan - Wielkuip L - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



INT achteraan - Wielkuip R - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Boven - Dak - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten




Koffer - 3de stoplicht - Kras - Vervangen



Vleugel RA - Vleugel RA - Kras - Spuiten



Deur RA - Laaddeur R - Kras en Deuk - Vervangen en spuiten



Allerlei - Inschrijvingsbewijs deel huis - Ontbreekt - Vervangen



Allerlei - Reservesleutel - Ontbreekt - Vervangen





BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Banden

Links voor

Profiel 5

Type Zomerband

Run flat 

Links achter

Profiel 6

Type Zomerband

Run flat 

Rechts voor

Profiel 5

Type Zomerband

Run flat 

Rechts achter

Profiel 6

Type Zomerband

Run flat 