



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions N	Datum	8/25/2026
Nummerplaat	GA85742	KM-stand	151314
Chassis	WF0CXXGAKCGA85742	Fuel type	
Merk / Model	Ford FIESTA		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☐ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☒ Herstel kit
☐ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Airco	☒
Lederen stuurwiel	☒

Schade Taxatie

Extra - Volledige wagen - Hagelschade - PDR




Wiel LV - Wieldeksel LV - Kras - Vervangen



Onderkant L - Drempel L - Kras en Deuk - Spotrepair



Zetels - Bekleding zit LV - Verbrand - Vervangen



INT Vooraan / Midden - Stuurwiel - Versleten - Vervangen



Deur LV - Deur LV - Kras en Deuk - Spotrepair



Wiel LA - Wieldeksel LA - Kras - Vervangen



Vleugel LA - Vleugel LA - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Koffer - Kofferdeksel - Deuk - PDR



Bumper Achter - Bumper achter - Kras - Spuiten



Wiel RA - Wieldeksel RA - Kras - Vervangen



Vleugel RA - Vleugel RA - Kras - Spuiten



Deur RV - Deur RV - Kras - Spuiten



Wiel RV - Wieldeksel RV - Kras - Vervangen



Banden

Links voor

Profiel 5

Type Zomerband

Run flat 

Links achter

Profiel 5

Type Zomerband

Run flat 

Rechts voor

Profiel 5

Type Zomerband

Run flat 

Rechts achter

Profiel 5

Type Zomerband

Run flat 