



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions N	Datum	9/21/2026
Nummerplaat	A806114	KM-stand	177241
Chassis	WDC1660061A806114	Fuel type	
Merk / Model	Mercedes GLE 250D		
Kleur			

Controlelijst

☒	Gelijkvormigheidsattest	☒	Reservewiel
☒	Inschrijvingsbewijs	☒	Herstel kit
☒	Handleiding	☒	Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Achteruitrijcamera	☒
Airco	☒
Elektrisch verstelbare stoelen	☒
Lederen inrichting	☒
Lederen stuurwiel	☒

Stoelverwarming	✓
Navigatiesysteem	✓
Panoramisch dak	✓
Parkeersensoren	✓
Trekhaak	✓
Elektrische achterklep	✓
Xenon-verlichting	✓




Schade Taxatie

Bumper voor - Bumper vooraan - Kras - Polijsten



INT Vooraan / Midden - Armsteun Midden - N comf / defect - Vervangen



Wiel LA - Diamondcut velg LA - Kras - Sr-velgen diamandcut




Bumper Achter - Bumper achter - Kras - Spotrepair



INT achteraan - Bekleding kofferdeksel - Kras - Structuur



Onderkant R - Drempel R - Kras en Deuk - Spotrepair



Deur RA - Deur RA - Kras - Polijsten



Vleugel RA - Vleugel RA - Kras - Polijsten



Deur RV - Deur RV - Kras - Polijsten



Vleugel RV - Vleugel RV - Kras - Polijsten



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Banden

Links voor

Profiel	4
Type	Zomerband
Run flat	

Links achter

Profiel	3
Type	Zomerband
Run flat	

Rechts voor

Profiel	4
Type	Zomerband
Run flat	

Rechts achter

Profiel	3
Type	Zomerband
Run flat	