




BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions N	Datum	6/25/2026
Nummerplaat	2BAS254	KM-stand	100522
Chassis	VF7SXHMRVMT620339	Fuel type	
Merk / Model	Citroen C3		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☐ Herstel kit
☐ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Airco	☒
Navigatiesysteem	☒
Parkeersensoren	☒
Led-verlichting	☒

Schade Taxatie


Bumper voor - onderste bekleding ongespoten voor - Kras - Structuur



Wiel LV - Wieldeksel LV - Kras - Vervangen



Deur LV - Deur LV - Kras - Touch-up



Wiel LA - Wieldeksel LA - Kras - Vervangen



Bumper Achter - Sierlijst bumper LA - Kras - Structuur



INT achteraan - Bekleding koffer L - Kras - Vervangen



INT achteraan - Bekleding koffer R - Kras - Vervangen



INT achteraan - Bekleding laadruimte - Kras - Vervangen



INT achteraan - Bekleding kofferdeksel - Kras - Vervangen



Wiel RA - Wieldeksel RA - Gebarsten - Vervangen



Wiel RV - Wieldeksel RV - Gebarsten - Vervangen



Banden

Links voor			Rechts voor		
Profiel		4	Profiel		4
Type	Winterband		Type	Winterband	
Run flat			Run flat		
Links achter			Rechts achter		
Profiel		6	Profiel		6
Type	Winterband		Type	Winterband	
Run flat			Run flat		