



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions N	Datum	8/24/2026
Nummerplaat	J571912	KM-stand	118870
Chassis	VR3USHNSKLJ571912	Fuel type	
Merk / Model	Peugeot 2008		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☒ Herstel kit
☒ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Airco	☒
Lederen stuurwiel	☒
Navigatiesysteem	☒
Parkeersensoren	☒
Led-verlichting	☒

Schade Taxatie

INT Vooraan / Midden - Versnellingspook - Versleten - Vervangen



INT Vooraan / Midden - Hemelbekleding - Gat - Vervangen



Bumper voor - Sierlijst bumper RV - Kras - Spuiten



Bumper voor - Bumper vooraan - Kras - Spotrepair



Vleugel LV - Sierlijst LV - Kras - Structuur



Wiel LV - Diamondcut velg LV - Kras - Vervangen



Deur LV - Deurklink LV - Kras - Spuiten



Wiel LA - Diamondcut velg LA - Kras - Sr-velgen diamandcut



Bumper Achter - Sierlijst bumper achter midden - Kras - Vervangen



Bumper Achter - Bumper achter - Kras en Deuk - Vervangen




Koffer - Spoiler (Koffer) - Kras - Spuiten



Koffer - Achterruit - Kras - Vervangen



INT achteraan - Bekleding kofferdeksel - Kras - Vervangen



Deur RA - Deur RA - Kras - Spuiten



Vleugel RA - Sierlijst RA - Kras - Structuur



Deur RA - Stootlijst RR - Kras - Spuiten



Deur RV - Stootlijst RV - Kras - Spuiten



Onderkant R - Drempel R - Kras - Spotrepair



INT Vooraan / Midden - Sierlijst deurpaneel RA - Kras - Vervangen



Spiegel R - Spiegelkap R gespoten - Kras - Spuiten



INT Vooraan / Midden - Deurpaneel RV - Kras - Vervangen



Banden

Links voor

Profiel 7

Type Zomerband

Run flat 

Links achter

Profiel 5

Type Zomerband

Run flat 

Rechts voor

Profiel 7

Type Zomerband

Run flat 

Rechts achter

Profiel 5

Type Zomerband

Run flat 