




BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions Z	Datum	9/15/2026
Nummerplaat	43734	KM-stand	26568
Chassis		Fuel type	
Merk / Model	Mazda CX30		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☒ Herstel kit
☒ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Airco	☒
Lederen inrichting	☒
Lederen stuurwiel	☒
Stoelverwarming	☒
Navigatiesysteem	☒

Apple carplay



Parkeersensoren



Elektrische achterklep



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Schade Taxatie

Koffer - Kofferdeksel - Kras - Polijsten



Bumper Achter - Bumper achter - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Bumper Achter - onderste bekleding ongespoten achter - Kras - Vervangen



Deur RA - Deur RA - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten




Wiel RV - Aluminium velg RV - Kras - Sr-velgen



Motorkap - Motorkap - Kras - Spuiten



Onderkant L - Drempel L - Kras en Deuk - Spotrepair





Koffer - Spoiler (Koffer) - Kras - Spuiten





Bumper voor - Bumper vooraan - Kras - Spuiten





Allerlei - Gelijkvormigheidsattest - Ontbreekt - Vervangen



Allerlei - Inschrijvingsbewijs deel wagen - Ontbreekt - Vervangen



Allerlei - Inschrijvingsbewijs deel huis - Ontbreekt - Vervangen



Banden

Links voor

Profiel 6

Type Zomerband

Run flat 

Links achter

Profiel 6

Type Zomerband

Run flat 

Rechts voor

Profiel 6

Type Zomerband

Run flat 

Rechts achter

Profiel 6

Type Zomerband

Run flat 