



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions Z	Datum	9/16/2026
Nummerplaat	4018899	KM-stand	15467
Chassis	VXKUPHNEXS4018899	Fuel type	
Merk / Model	Opel CORSA		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☒ Herstel kit
☒ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Achteruitrijcamera	☒
Airco	☒
Lederen inrichting	☒
Lederen stuurwiel	☒
Navigatiesysteem	☒

Apple carplay



Parkeersensoren



Led-verlichting





BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES


Schade Taxatie

- - -

Reiniging - Reinigen - Vlek - Reinigen



Allerlei - Reservesleutel - Ontbreekt - Vervangen



Bumper Achter - Bumper achter - Slecht geplaatst - Herstellen



Wiel RA - Diamondcut velg RA - Kras - Sr-velgen diamandcut



Wiel RV - Diamondcut velg RV - Kras - Sr-velgen diamandcut



Bumper voor - Bumper vooraan - Slecht geplaatst - Herstellen



Wiel LV - Diamondcut velg LV - Kras - Sr-velgen diamandcut



Deur LV - Deur LV - Kras - Touch-up



Extra - Verwijderen stickers XS - Rest stickers - Ontstickeren



Allerlei - Gelijkvormigheidsattest - Ontbreekt - Vervangen



Allerlei - Inschrijvingsbewijs deel wagen - Ontbreekt - Vervangen



Allerlei - Inschrijvingsbewijs deel huis - Ontbreekt - Vervangen



Banden

Links voor

Profiel 6

Type Zomerband

Run flat 

Links achter

Profiel 6

Type Zomerband

Run flat 

Rechts voor

Profiel 6

Type Zomerband

Run flat 

Rechts achter

Profiel 6

Type Zomerband

Run flat 