



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions N	Datum	8/24/2026
Nummerplaat	4079634	KM-stand	126601
Chassis	W0LSD9EC3D4079634	Fuel type	
Merk / Model	Opel MERIVA		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☐ Herstel kit
☐ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Airco	☒
Lederen stuurwiel	☒
Parkeersensoren	☒



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Schade Taxatie

Bumper voor - Bumper vooraan - Kras - Spuiten



Bumper voor - Sierlijst bumper RV - Kras - Structuur



Bumper voor - Grill midden - Slecht geplaatst - Herstellen



Wiel LV - Aluminium velg LV - Kras - Sr-velgen



Spiegel L - Spiegelkap L gespoten - Kras - Spuiten



Deur LV - Deur LV - Kras - Spuiten



INT Vooraan / Midden - Armsteun Midden - Gebarsten - Vervangen



Deur LA - Deur LA - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Reiniging - Reinigen - Vuil - Reinigen



Vleugel LA - Vleugel LA - Kras - Spuiten



Wiel LA - Aluminium velg LA - Kras - Sr-velgen




Bumper Achter - Bumper achter - Kras en Deuk - Vervangen en spuiten



INT achteraan - Hoedenplank - Gebarsten - Vervangen



INT achteraan - Bekleding koffer L - Gebarsten - Vervangen



INT achteraan - Bekleding koffer R - Kras - Vervangen



INT achteraan - Bekleding kofferdeksel - Ontbreekt - Vervangen



Vleugel RA - Vleugel RA - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Deur RA - Deur RA - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Deur RV - Deur RV - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Spiegel R - Spiegelkap R gespoten - Kras - Spuiten



INT Vooraan / Midden - Handgreep RA - Kras - Vervangen



Vleugel RV - Vleugel RV - Kras - Spuiten



Wiel RV - Aluminium velg RV - Kras - Sr-velgen



Allerlei - Reservesleutel - Ontbreekt - Vervangen



Allerlei - Sleutel - Versleten - Vervangen



Banden

Links voor

Profiel	5
Type	Zomerband
Run flat	☒

Links achter

Profiel	6
Type	Zomerband
Run flat	☒

Rechts voor

Profiel	5
Type	Zomerband
Run flat	☒

Rechts achter

Profiel	6
Type	Zomerband
Run flat	☒